

Prudnik, dnia 30.01.2020r

Nr Or-VII.0003/A/2020

Radny Rady Miejskiej w Prudniku

MARCIN KRASOŃ

Wojciech Ruski
ty
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Prudniku

Niniejszym kieruję interpelację*/ zapytanie* dot. spraw gminy Prudnik, do**

STAROSTY PRUDNICKIEGO

Stan faktyczny będący przedmiotem interpelacji*/ zapytania*

DOTYCZY: Remont mostku przy drodze powiatowej w Rudziczce na zjeździe do posesji nr 233 oraz 233a

Treść pytań wynikających z interpelacji*/ zapytania*

Zwracam się z prośbą o przeprowadzenie remontu mostu (most w stanie zagrożającym zawaleniu) przez potok Orzechówka usytuowany przy drodze powiatowej nr 1611 O w Rudziczce na zjeździe do posesji nr 233 oraz 233a (działki 783 oraz 784). W załączeniu przekazuję pismo mieszkańców wraz z załącznikami. (mapą oraz dokumentacją fotograficzną).

Proszę o pozytywne rozpatrzenie sprawy.

krason marcin
.....
Podpis radnego

Adnotacja Przewodniczącego Rady Miejskiej:

Na podstawie art. 24 ust 6 ustawy o samorządzie gminnym przekazuję interpelację/ zapytanie Radnego Burmistrzowi Prudnika z prośbą o udzielenie odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia przekazania .

URZĄD MIEJSKI W PRUDNIKU	
Wpł. 31. 01. 2020	
L. Cz. _____	Str. _____
podpis _____	751

data wpływu do sekretariatu Urzędu

A. Yszalska
.....
podpis

* niepotrzebne skreślić

** proszę wskazać do kogo jest adresowana interpelacja/ zapytanie (np. do: Burmistrza Prudnika, Starosty Prudnickiego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, itd.)

Bożena i Krzysztof Bartmanowicz
48-200 Rudziczka 233
Bożena i Marek Raszczuk
48-200 Rudziczka 233a
Tel.: +48 664600696

Burmistrz Miasta i Gminy Prudnik
ul. Kościuszki 3
48-200 Prudnik
e-mail: um@prudnik.pl

Niniejszym zwracamy się z prośbą o przeprowadzenie remontu mostu przez potok Orzechówka usytuowany przy drodze powiatowej nr 1611 O w Rudziczce na zjeździe do posesji nr 233 i 233 a (działki 783 i 784).

Obiekt jest systematycznie uszkodzany przez pojazdy ciężarowe które przy manewrze wymijania na wąskiej drodze zjeżdżają na most, niszcząc nawierzchnię gruntową i przeciążając konstrukcję mostu. Ponadto ukształtowanie drogi powoduje spływ wód opadowych z jezdni na most i wypłukiwanie nawierzchni na obiekcie oraz gruntu na styku drogi i mostu (Fot.5, 6) Zabiegi utrzymaniowe polegające na wyrównywaniu nawierzchni na moście są bezskuteczne. Ostatnie zabiegi polegające na wyrównaniu nawierzchni gruntem stabilizowanym cementem wykonywane w ubiegłym miesiącu już zostały zniweczone. W wyniku tych czynników doszło do uszkodzenia gzymsu oraz konstrukcji mostu od strony dolnej wody. Stan obiektu jest przedawaryjny.

Fundamenty mostu znacznie ucierpiały w czasie powodzi w 1977 r. Po tym zdarzeniu wszystkie mosty w sąsiedztwie zostały przebudowane przez Gminę (fot. 9) z wyjątkiem mostu w ciągu drogi na działce 816, który nie został odbudowany i dziś nie istnieje (fot. 12) . Most na dojeździe do posesji 233 i 233a również nie został wówczas poddany żadnym zabiegom remontowym. W związku z tym, że most został pominięty w planie prac naprawczych prowadzonych przez Gminę, został zabezpieczony przez wykonanie opaski betonowej przy fundamencie staraniem i na nasz koszt Józefa Bartmanowicza, ówczesnego właściciela posesji nr 233. W 1997 r. w czasie powodzi fundamenty mostu ponownie zostały uszkodzone. Uszkodzeniu uległ wówczas również korpus drogowy. Skarpa drogi została wówczas zabezpieczona przez Gminę, natomiast most nie został poddany żadnym zabiegom naprawczym. Ponownie fundamenty zostały zabezpieczone opaską betonową staraniem i na koszt właścicieli posesji nr 233.

Pragniemy nadmienić, że dojazd do posesji 233 i 233a został zorganizowany od strony obecnej drogi powiatowej jeszcze przed 1945 r. (fot. 1, 2, 10). Obecnie nie ma alternatywnego dojazdu. Ewentualny dojazd od strony południowej (droga oznaczona na działce 816) wymagałby wybudowania kilkuset metrów nowej trasy (fot. 11).

Z uwagi na przedawaryjny stan obiektu prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej.

Z poważaniem
Bożena Bartmanowicz


Marek Raszczuk

Załączniki:

1. Mapa zasadnicza z orientacyjnym naniesieniem mostu i drogi dojazdowej – 1 egz. kopia
2. Dokumentacja fotograficzna

Otrzymują:

1. Adresat
2. Sołtys wsi Rudziczka
3. Radny wsi Rudziczka Marcin Krasoń



Dokumentacja fotograficzna



Fot. 1. Widok na zjazd od strony posesji



Fot. 2 Widok na zjazd od strony drogi powiatowej



Fot. 3 Widok z boku od strony dolnej wody



Fot. 4 Widok z boku od strony górnej wody



Fot. 5 Wypłukana skarpa od strony DP



Fot. 6 Wypłukana skarpa od strony DP. Uszkodzona konstrukcja ściany nad łukiem, uszkodzony gzyms.



Fot. 7 Fundamenty uszkodzone w czasie powodzi



Fot. 8. Zanieczyszczenie koryta cieku utrudniające swobodny spływ wód. Opaski betonowe uszkodzone w czasie powodzi.



Fot. 9. Obiekt na dojeździe do sąsiedniej posesji przebudowany po powodzi w latach 70-tych



Fot. 10. Widok obecnego dojazdu do posesji (widoczny dom na posesji 233a)



Fot. 11. Droga stanowiąca ewentualny alternatywny dojazd od strony południowej (działka 816)



Fot. 12. Lokalizacja uszkodzonego w czasie powodzi mostu, który nie został odbudowany.




Fot. 13. Droga na działce 816 od strony nieistniejącego mostu uszkodzonego w czasie powodzi w latach 70-tych.

STAROSTWO POWIATOWE
w Prudniku
ul. Parkowa 10
48-200 Prudnik

Województwo: opolskie
Powiat: prudnicki
Jednostka ewidencyjna: Prudnik - Obszar wiejski
Obręb ewidencyjny: Rudziczka
Arkusz ewidencyjny: 2, 1
Godło mapy: 6.132.16.14.1, 6.132.16.09.3, 6.132.16.14.2, 6.132.16.09.4

Mapa zasadnicza **PRZEDMIOTOWY MOST**

Skala 1:1000



Poświadczam zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	Starosta Prudnicki Prudnik dnia 20-07-2016
Nazwa materiału zasobu	
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	GK.6642 GHO 2016
Data wykonania kopii	20 lip. 2016 Z up. Starosty
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	INSPEKTOR podpis mgr Monika Ziętka