


WIEŚ CZYŻOWICE



WIEŚ CZYŻOWICE TO NIEWIELKIE SCENTRALIZOWANE SKUPISKO ZABUDOWY ODSUNIĘTE OD SZLAKÓW KOMUNIKACYJNYCH. WARUNKI FIZJOGRAFICZNE ŚREDNIE. CZĘŚĆ CENTRALNA WSI BYŁA NIEGROŹNIE ZAŁANA W OKRESIE POWODZI W ROKU 1997. WARUNKI GRUNTOWE POZA OBNIŻENIEM W DOLINIE POTOKU DOBRE. GRUNTY TO ZWARTE GLINY POZIOME WÓD GRUNTOWYCH PONIŻEJ 3,0 m. WARUNKI KLIMATYCZNE ŚREDNIE. MOŻLIWE WYDZIELENIE NIEWIELKICH KOMPLEKÓW ZABUDOWY. WARUNKI PRZYRODNICZE NA OBSZARACH ZABUDOWY ZŁE TERENY SĄ ZDEWASTOWANE O MAŁEJ ODPORNOŚCI. NIE PRZEWIDUJE SIĘ ICH REGENERACJI OTOCZENIE DALSZE I DOLINA POTOKU POSIADA LOKALNY EKOSYSTEM PRZEWIDZIANO DO ZACHOWANIA. WYTYCZONO STREFY I KORYTARZE EKOLOGICZNE

154	113
202	161

CAŁOŚĆ WSI
SKALA 1 : 2000