



Zdjęcie nr 1. Widok Muzeum Ziemi Prudnickiej od strony północno-zachodniej; Mała Wieża z przyporami - po prawej, Wieża Katowska - po lewej.



Zdjęcie nr 2. Widok Małej Wieży wraz z kamiennymi przyporami



Zdjęcie nr 3. Widok uszkodzonej u podstawy przypory zachodniej Małej Wieży



Zdjęcie nr 4. Widok uszkodzonej przypory północnej Małej Wieży